

BOAS PRÁTICAS EM SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO

04/03/2015





Boas Práticas em SST nas áreas abrangidas pela campanha

- Riscos Ergonómicos
- Riscos Químicos
- Riscos Mecânicos
- Riscos Psicossociais





Boas praticas na prevenção de Riscos Ergonómicos

- Tapetes anti-fadiga
- Bancos altos
- Cadeiras na costura e Almofadas proteção cotovelos
- Meios auxiliares de transporte de cargas
- Suporte vazamento de cola





Riscos Ergonómicos Tapetes anti-fadiga







Melhoria Contínua das Condições de Trabalho Indústria do Calçado Beneficios: flexíveis, aliam conforto, reduzem a fadiga, e desconforto muscular



Riscos Ergonómicos Bancos altos

Banco alto para alternar a posição sentado/de pé





Cadeira alta ajustável aplicável a trabalhos estáticos




Benefícios: evita pernas inchadas, dores de costas, lesões, desconforto muscular, fadiga



Apoio dos cotovelos e Cadeiras ajustáveis com apoio lombar na costura













Melhoria Contínua das Condições de Trabalho Indústria do Calçado

Benefícios: previne lesões, doenças profissionais, menor fadiga



Riscos Ergonómicos Meios de transporte com rodas













Melhoria Contínua das Condições de Trabalho Indústria do Calçado

Benefícios: previne lesões, fadiga, otimiza nº de transportes e movimentação



Riscos Ergonómicos Suporte para vazamento de cola





Benefícios: previne lesões, reduz tempo de operação transvasamento



Boas Práticas na prevenção de Riscos Químicos

- Armazenamento geral
- Localização colas em curso
- Aspiração localizada
- Recipientes com tampa
- Produtos alternativos de limpeza





Armazenamento de produtos químicos – stock e em curso







Armazenamento geral de produtos químicos



Melhoria Continua das Condições de Trabalho Indústria do Calçado


Localização definida das colas em utilização



Riscos Químicos Aspiração localizada









Melhoria Contínua das Condições de Trabalho Indústria do Calçado



Riscos Químicos Recipientes para conter cola







Melhoria Contínua das Condições de Trabalho Indústria do Calçado











Riscos Químicos Recipientes fechados









Campa Benefícios: evitam a evaporação descontrolada dos solventes do produto condições a trabalhador, reduz industria do lea contra a atmosfera, protegendo a saúde do trabalhador, reduz desperdício, evita derrames, incendio).

13



Riscos Químicos Adesivos sem solventes







Benefícios: qualidade da atmosfera de trabalho, eliminação de riscos por contacto com produto (inalação, pele), maior limpeza



Boas Práticas Prevenção Riscos Mecânicos

- Proteção de zonas de perigo;
- Comandos bem identificados;
- Informação;
- Inventario do Equipamento;
- -Plano de manutenção, manutenção preventiva e corretiva





Riscos Mecânicos Proteção da zona de risco




Sem proteção



•Com proteção,



Sem proteção



Com proteção, informação



Melhoria Contínua das Condições de Trabalho Indústria do Calçado



Riscos Mecânicos Comandos bem identificados





. Comandos bem identificados



Melhoria Contínua das Condições de Trabalho Indústria do Calçado



Inventário maquinas, Manutenção preventiva e corretiva

INVENTÁRIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

Secção	Código	Designação da Máquina	Fabricante	Contacto (ver na chapa)	Marca	Nº de Série	Ano de Fabrico	Marcação CE		Declaração CE		Manual de Instruções em Português	
	03300000			na chapaj		Serie	raprico	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
CORTE	1	Balancé ATON SS20 - Ponte											
CORTE	2	Balancé Fi Pi F63 - Ponte											
CORTE	3	Balancé ATON SS25								_			
CORTE	4	Balancé ATON HSP 9.4											
CORTE	5	Balancé ATON HS 9.4											
CORTE	6	Balancé ATON SS25											
CORTE	7	Balancé ATON SS25								1			
CORTE	8	Balancé ATON SS25											
CORTE	9	Balancé ATON HS 9.4								1			

Registo Manutenção preventiva		
0.1	NOME DO EQUIPAMENTO	CÓDIGO
CÓDIGO	Constan	

+								
	Manutenção preventiva							
	DATA	Tipo <u>de Manutenção</u>	EFECTUADA POR:	CUSTO/ OBSERVAÇÕES				

Manutenção Corretiva							
DATA	EFECTUADA POR:	Custo/ OBSERVAÇÕES	Reparação / Motivo				
'							

Condições de Trabalho Indústria do Calçado

NOME DO EQUIPAMENTO



Prevenção Riscos Psicossociais

- Inquérito e tratamento estatístico
- Divulgação dos resultados
- Prémios de desempenho/reconhecimento
- -Caixa de ideias ou sugestões, e uma equipa definida para gerir as ideias que vão surgindo





Algumas práticas..para promover a satisfação, envolvimento, trabalho de equipa, comunicação, respeito mutuo

- -Prémio de desempenho (que engloba vários parâmetros de avaliação como produtividade, qualidade, assiduidade, pontualidade, evolução nos conhecimentos, relações interpessoais, cumprimento das regras, pro-actividade...)
- -Caixa de ideias ou sugestões premiar monetariamente a melhor
- -Ginástica laboral





Boas Práticas em SST

Obrigada pela vossa atenção

anabela.neves@ctcp.pt

